CARVERTICAL

BMW X3 X3 G01 LCI

Generat pe **18.09.2026**

Scanează ca să accesezi raportul complet

VIN: **WBA61DP01N9J71568** | Tip caroserie: **SUV**

Combustibil: **Benzină, Electric** | Anul: **2021** | Tip transmisie: **Automată**

Capacitate cilindrică: **2 l** | Putere motor: **215 kW (288 cp / 292 PS)**

Scor carVertical® Beta

93 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **BMW X3 X3 G01 LCI de 5 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 86.215 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România · Slovacia · Ungaria · Italia · Slovenia · Cehia · Canada

Baterie și autonomie EV

Am verificat specificațiile producătorului referitor la capacitatea bateriei și la estimarea autonomiei, costurile de încărcare fiind bazate pe tarifele medii pentru energie electrică din regiunea ta.

BMW X3 xDrive30e (2021 - 2024)



Capacitatea utilizabilă a unei baterii noi

10,8 kWh

Capacitate baterie încărcată complet
12 kWh

Autonomie
49 km

Se recomandă verificarea stării bateriei: Roagă vânzătorul să efectueze o verificare înainte de-a cumpăra – acest lucru îți va oferi o imagine mai clară asupra autonomiei actuale a vehiculului.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Prezentare generală a autonomiei

Condiții de vară 23°C

Autonomie în oraș
49 km

Autonomie pe autostradă
30 km

Temperaturile între ~10–25°C oferă autonomie optimă

Condiții de iarnă -10°C

Autonomie în oraș
37 km

Autonomie pe autostradă
24 km

Temperaturile sub 5°C reduc autonomia

Baterie, încărcare și costuri

Pe baza tarifelor medii la energie electrică.

Încărcare completă (AC)
2,70 RON
la 0,25 RON/kWh

Cost CA per 100 km
5,51 RON
la 0,25 RON/kWh

Timp de încărcare CA
în 3 ore 30 min.
0–100%

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.


Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 86.215 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 96.742 km
- 10 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 10 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat **< 600 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal **600 - 2.200 km/lună** 100% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv **> 2.200 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului	
12.2021	**7 km**
03.2022	**3.923 km**
03.2023	**27.766 km**
05.2023	**31.070 km**
06.2023	**32.760 km**

Înregistrările odometrului	
07.2023	**35.439 km**
08.2024	**56.129 km**
03.2025	**65.322 km**
10.2025	**74.000 km**
07.2026	**86.215 km**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Obiceiuri de condus

12.2021 - 07.2026 **Condus normal** **1.546 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut 10.2025 Danemarca

A trecut cu succes inspecția tehnică

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


Cel mai mare preț **216.104 RON**

Prețul mediu **164.627 RON**

Cel mai mic preț **116.717 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** | Model: **X3** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2021** | Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2022	**270.789 RON**	235.454 RON	321.190 RON
2023	**247.426 RON**	183.132 RON	314.293 RON
2024	**191.312 RON**	139.312 RON	238.495 RON
2025	**175.687 RON**	127.342 RON	226.231 RON

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	**164.627 RON**	116.717 RON	216.104 RON
2027	**147.412 RON**	104.510 RON	193.504 RON
2028	**131.512 RON**	93.238 RON	172.635 RON
2029	**125.300 RON**	88.837 RON	164.480 RON
2030	**86.868 RON**	61.586 RON	114.028 RON
2031	**81.603 RON**	57.854 RON	107.121 RON
2032	**77.654 RON**	55.053 RON	101.935 RON
2033	**68.436 RON**	48.519 RON	89.837 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -60% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2030, când vehiculul împlinește 9 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2029 sau a vârstei de 8 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 42 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **BMW**	Model **X3**	Tip combustibil **Benzină, Electric**
Generație **G01**	An model **2022**	Variantă **X3 G01 LCI**
An de fabricație **2021**	Piața de destinație a modelului **ECE**	Etichetă producător **X3 xDrive30e**
Omologare de tip **e1*2007/46*1797*12**		

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **2 l**
Putere motor **215 kW (288 cp / 292 PS)**	Nr. cilindri **4**	Nr. viteze **8**
Cuplu **420 Nm**	Standard de emisii **Euro 6**	Cod motor **B48X**
Descriere motor **30e**	Denumirea transmisiei **Steptronic**	Tipul propulsiei **Hibrid**

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **SUV**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Nr. locuri **5**
Nr. uși **5**	Lungime **4.708 mm**	Lățime **1.891 mm**
Înălțime **1.676 mm**	Ampatament **2.864 mm**	Greutate proprie **2.065 kg**
Masă maximă autorizată **2.600 kg**		

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Energie și autonomie

Accelerație (0–100 km/h)
6,1 s

Viteza maximă
210 km/h

Etape de încărcare
1-fază

Încărcare standard (curent alternativ)
Type 2 (3,7 kW)

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment
Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO_2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II
Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0205 Automatic transmission
Transmisie automată montată

S0230 EU-specific additional contents
Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S0248 Steering wheel heater
Încălzește volanul pentru un plus de confort

S025X 19" light-alloy wheel V-spoke 692
Vehiculul este echipat cu jante din aliaj ușor de 19 inch, cu designul 692 cu spițe în formă de V.

S02PA Locking wheel bolt
Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display
Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system
Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0413 Luggage compartment net
Plasă în portbagaj pentru organizare

S0423 Floor mats velours
Covorașe din velur furnizate

S0428 Warning triangle and first aid kit
Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0431 Interior mirror with automatic-dip

Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

Scaune sport montate

S0493 Storage compartment package

Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S0494 Seat heating driver/passenger

Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04LU black high-gloss accent chrm. Perlglanz

Crom negru lucios cu finisaj perlat

S04NE Blow-by heater

Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04U9 Acoustic pedestrian protection

Sistemul acustic de protecție a pietonilor emite semnale sonore pentru a spori siguranța acestora.

S0534 Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

Vitezometru montat

S05A2 LED headlight

Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S05AC High-beam assistant

Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AS Driving Assistant

Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05AV Active Guard

Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DA Passenger airbag deactivation

Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DM Parking assistance system

Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0654 DAB tuner

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S0676 HiFi speaker system

Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AE Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AG eDrive Services

Include servicii legate de funcționarea sistemului de propulsie electric.

S06AK Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06C3 Connected Package Professional

Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S06U3 BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S06U8 BMW Gesture Control

Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S06WD WLAN Hotspot

Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0842 Cold-climate version

Versiunea pentru climatul rece

S0888 On-board literature, Danish

În tren sunt disponibile broșuri în limba daneză, cu titlu informativ.

S08A8 Language version Danish

Limba sistemului vehiculului este setată pe daneză.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08SM Car ident. number visible from outside

Numărul de identificare al autovehiculului este vizibil din exterior

S08TF Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08TG Thiefproofing device

Dispozitiv de protecție împotriva hoților

S08WC Steuerung Local Content

Controlul conținutului local

S0925 Dummy-SALAPA

Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

S0993 model year code in VIN

Codul anului de fabricație codificat în numărul de identificare al vehiculului (VIN)

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S0A90 sophisto-grau brillant metallic

Culoare metalizată strălucitoare Sophisto-grau

SA070 70 Ah AGM battery

Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

SKHRI Sensatec perforated/cognac

Tapițerie Sensatec perforată, de culoare coniac

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

09.2021 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

12.2021 Danemarca

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

12.2021 Țară necunoscută

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2024 Danemarca

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

10.2025 Danemarca

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

06.2026 Danemarca

Radiat

Un eveniment de radiere a fost înregistrat pentru acest vehicul. Acest lucru poate să se fi întâmplat datorită schimbării de proprietar, actualizării documentației sau unor motive administrative similare.

Sugestia carVertical: Radiere

Acest vehicul a fost radiat la un moment dat. Acest lucru se poate datora unor daune, unei depozitări pe termen lung sau altor cauze. Merită să îi analizezi istoricul în detaliu.

07.2026 Danemarca

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

- [ ] Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
- [ ] Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **86.215 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.