Car History Report

Report ID:	8681715905
Data achiziției raportului:	17. 10. 2026 11:55:15
Valabil până la:	16. 11. 2026 23:59:59

Datele de bază ale vehiculului

VIN
WBA48GK0208F57283

cifra de verificare este în regulă

Marca	Model	Data fabricației
BMW	Seria 3	10. 04. 2025

Verificare kilometraj

Prezentarea generală a evoluției kilometrajului parcurs al vehiculului se bazează pe valorile disponibile în sistemele partenerilor noștri. Pe baza graficului, puteți evalua singur dacă există suspiciuni de manipulare a kilometrajului parcurs.

Recomandare:

Este posibil ca sistemul să nu conțină toate înregistrările istoricului de kilometraj parcurs al vehiculului.

Dacă vehiculul nu a înregistrat continuu istoricul complet al kilometrajului, vă **recomandăm** să verificați datele din cartea service sau să prezentați vehiculul la un service autorizat. Această procedură este recomandată în special atunci când există un interval mai mare de doi ani între citirile kilometrajului parcurs.



Prezentare generală istoric auto

	Data	Starea kilometrajului	Țara	Descriere
2025	04/2025	0 km		Dată fabricaţie

Data fabricației:	10. 04. 2025
Vechimea vehiculului:	1 anul 6 luni
Culoarea mașinii:	Skyscraper grau metallic – Cod L0C4W
Fabricat pentru piața:	Nu este disponibil
Postul de conducere:	partea stângă

	11/2025	30 km	Franța	Datele kilometrajului

Verificare daune

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la un atelier service. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau le poate exclude.

Verificare furturi

Rezultatul verificării se referă exclusiv **la sursele menționate mai jos** și la data generării raportului.

Verificarea furtului vehiculului se efectuează în bazele de date comerciale și ale poliției menționate în tabelul de mai jos, disponibile la data generării acestui raport.

⚠ Avertisment important
Acest rezultat confirmă doar că vehiculul nu apare ca fiind furat în bazele de date menționate mai jos.
În țările care nu sunt incluse în listă, verificarea online a furtului nu este disponibilă. Vă recomandăm să efectuați verificarea prin alte metode.

În același timp, compania Cebia nu poate garanta că aceste baze de date sunt complete și actualizate sau că includ toate vehiculele furate. Informațiile prezentate au doar caracter informativ.

Sursa	La zi: 17. 10. 2026
Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat

Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Bazele de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o sesizare privind furtul unui vehicul. Spre deosebire de bazele de date oficiale ale poliției, acestea nu sunt administrate de autoritățile statului și nu au caracter oficial.

Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	330e
Varianta specială	48GK
Data fabricației	10.04.2025
Culoare	Skyscraper grau metallic
Cod de culoare	L0C4W
Echipament	Leder Vernasca schwarz Naht blau
Codul echipamentului	PMANL
Codul motorului	X1BG
Capacitatea motorului(l)	2000,00
Seria	G20
Seria E	48GK
Bodywork	Sedan
Propulsie	rwd
Direcție	Left
Cutia de viteze	automatic
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M Bicolor
Altele	5YA
Altele	Acoustic protection for pedestrians
Altele	Active Cruise Ctrl+stop&go Funct.
Altele	Active guard plus
Altele	Active pedestrians safety
Altele	Adaptive LED headlights
Altele	Alarm system
Altele	Aluminium Rhombicle Anthracite Trim
Altele	Ambient light
Altele	Autom. High-beam Headlights Control
Altele	Automatic air conditioning
Altele	Automatic lock when driving away
Altele	Automatic operation of tailgate
Altele	Blow-by heater
Altele	BMW Live Cockpit Professional
Altele	Body Control
Altele	CO2 content
Altele	Comfort access system
Altele	ConnectedDrive Services
Altele	Connectedpackage Professional
Altele	Control D
Altele	Control Fas 18
Altele	Control Infotainment
Altele	DAB tuner
Altele	Driving Assistant
Altele	EU-specific additional contents
Altele	exhaust emissions standard EU6D
Altele	Flexible Charger (Mode 2)
Altele	Folding Rear-seat Headrests
Altele	French / on-board documentation
Altele	Front passenger airbag deactivation
Altele	Guidance package
Altele	High-low System/crashbar F. Idlamp Blue
Altele	Individual High-gloss Satin Chrome
Altele	Individual Roof-lining Anthracite
Altele	Innovation Package li
Altele	Interior and exterior mirror package
Altele	Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function
Altele	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden
Altele	Language version French

Altele	Legal emergency call
Altele	Locking wheel bolts
Altele	Lumbar Support Driver/front Passenger
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M Sport package
Altele	Oil service interval – 24 months/30,000 km
Altele	Parking Assistant Plus
Altele	Personal Esim 5g
Altele	Refrigerant
Altele	Seat adjustment, electric, with memory
Altele	Seat heating for driver and front passenger
Altele	Shipping protection package
Altele	Speedometer with kilometer reading
Altele	Sport seats for driver and front passenger
Altele	Steptronic Sport transmission
Altele	Storage compartment package
Altele	Sun protection glazing
Altele	Teleservices
Altele	Through-loading system
Altele	Tyre pressure indicator
Altele	Tyre repair kit
Altele	Warning triangle
Altele	Winter Light-alloy Wheels
Altele	Wireless Charging Tray
Altele	XtraBoost

Avertisment: Este posibil ca în unele cazuri dotările complete ale vehiculului să nu fie disponibile în sistem.

Notificări de rechemare

Fișe aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare Notificările de rechemare sunt declarate obligatorii de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța sau mediul sunt puse în pericol. De obicei, acestea presupun defecte de fabricație care devin evidente doar în timpul utilizării vehiculului, iar producătorul le remediază gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu prin sistemul RAPEX.

Aceste notificări au fost generate pe baza modelului, mărcii și anului de fabricație al vehiculului inspectat, nu pe baza codului VIN. Prin urmare, verificați cu atenție dacă notificările se aplică și vehiculului dumneavoastră. Vă recomandăm să verificați cu un dealer autorizat sau un service autorizat al mărcii dacă vehiculul a fost supus rechemărilor valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii

electronic / fire	02. 11. 2025	Mai multe informații
electronic / fire	09. 05. 2025	Mai multe informații

Verificare culoare vehicul

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului corespunde cu cea declarată de producător. Dacă există diferențe, vehiculul poate fi revopsit din motive legitime, însă o schimbare de culoare poate indica și faptul că a fost implicat într-un accident grav sau că a fost furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Skyscraper grau metallic – Cod L0C4W

Verificare securitate vehicul

Rezultatul inspecției indică dacă vehiculul are marcaje de securitate pe geamuri și este înregistrat în Sistemul OCIS. În cazul în care da, vă vom comunica codul de marcare și data înregistrării.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	17. 10. 2026
Marcajul geamurilor	NU

Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.