Car History Report

Report ID:	1612731161
Data achiziției raportului:	25. 10. 2026 19:12:04
Valabil până la:	24. 11. 2026 23:59:59

Datele de bază ale vehiculului

VIN
WBA61DP0509R39187

cifra de verificare este în regulă

Marca
BMW

Model
X3

Tipul vehiculului
passenger

Combustibil
benzină

Performanţă
135 kW

Capacitatea motorului
1998 ccm

Data fabricației
31. 01. 2023

AVERTIZARE: Au fost găsite daune


Verificare kilometraj

Prezentarea generală a evoluției kilometrajului parcurs al vehiculului se bazează pe valorile disponibile în sistemele partenerilor noștri. Pe baza graficului, puteți evalua singur dacă există suspiciuni de manipulare a kilometrajului parcurs.

Recomandare:

Este posibil ca sistemul să nu conțină toate înregistrările istoricului de kilometraj parcurs al vehiculului.

Dacă vehiculul nu a înregistrat continuu istoricul complet al kilometrajului, vă **recomandăm** să verificați datele din cartea service sau să prezentați vehiculul la un service autorizat. Această procedură este recomandată în special atunci când există un interval mai mare de doi ani între citirile kilometrajului parcurs.



Prezentare generală istoric auto

	Data	Starea kilometrajului	Țara	Descriere
2023	01/2023	0 km		Dată fabricație
	05/2023	20 km		Datele kilometrajului
2024	10/2024	31 000 km		Datele kilometrajului
	10/2024	33 000 km		Înregistrări de service
2025	07/2025		Franța	Daună
2026	04/2026	62 500 km		Înregistrări de service
	06/2026	66 500 km		Înregistrări de service

Data fabricației:	31. 01. 2023
Vechimea vehiculului:	3 ani 8 luni
Culoarea mașinii:	Alpinweiß III – Cod L0300
Fabricat pentru piața:	Nu este disponibil
Postul de conducere:	partea stângă

Verificare daune

Au fost găsite daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date internaționale privind vehiculele avariate, care acoperă mai mult de 32 de țări și conțin în total peste 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație	1 / 1
Data	07/2025
Țara	Franța
Estimarea costurilor de reparație	100 – 1 000 EUR
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locuri înregistrare pagubă	Bara de protecție, Parbriz
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la un atelier service. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau le poate exclude.

Înregistrări de service

Au fost găsite înregistrări ale operațiunilor de service efectuate în trecut, ca parte a reparațiilor sau a service-ului de rutină.

Numărul înregistrării 1 / 3	
Data	10/2024
Starea kilometrajului:	33 000 km
Operațiuni efectuate (enumerare)	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Numărul înregistrării 2 / 3	
Data	04/2026
Starea kilometrajului:	62 500 km
Operațiuni efectuate (enumerare)	Standard scope
	Brake fluid service
	Check gas pressure springs for bonnet

Numărul înregistrării 3 / 3	
Data	06/2026
Starea kilometrajului:	66 500 km
Operațiuni efectuate (enumerare)	Standard scope
	Engine oil
	Air filter element
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Vehicle check
	Brake fluid service

Notă: Este posibil ca sistemul să nu conțină toate înregistrările de service ale vehiculului. Vă recomandăm să comparați datele afișate cu cele din cartea de service sau să contactați un service autorizat al mărcii pentru a solicita un extras din istoricul digital al vehiculului.

Verificare furturi

Rezultatul verificării se referă exclusiv **la sursele menționate mai jos** și la data generării raportului.

Verificarea furtului vehiculului se efectuează în bazele de date comerciale și ale poliției menționate în tabelul de mai jos, disponibile la data generării acestui raport.

⚠ Avertisment important
Acest rezultat confirmă doar că vehiculul nu apare ca fiind furat în bazele de date menționate mai jos.
În țările care nu sunt incluse în listă, verificarea online a furtului nu este disponibilă. Vă recomandăm să efectuați verificarea prin alte metode.

În același timp, compania Cebia nu poate garanta că aceste baze de date sunt complete și actualizate sau că includ toate vehiculele furate. Informațiile prezentate au doar caracter informativ.

Sursa	La zi: 25. 10. 2026
Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Bazele de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o sesizare privind furtul unui vehicul. Spre deosebire de bazele de date oficiale ale poliției, acestea nu sunt administrate de autoritățile statului și nu au caracter oficial.

Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	X3 xDrive30e
Varianta specială	61DP
Data fabricației	31.01.2023
Culoare	Alpinweiß III
Cod de culoare	L0300
Echipament	Sensatec perforiert Schwarz
Codul echipamentului	PKHSW
Codul motorului	XB1G
Capacitatea motorului(l)	2000,00
Seria	G01

Seria E	61DP
Bodywork	Sports Activity Vehicle
Propulsie	awd
Direcție	Left
Cutia de viteze	automatic
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	19" M Leichtmetallräder Y-speiche 887 M Bicolor
Altele	Acoustic comfort glazing
Altele	Acoustic protection for pedestrians
Altele	Active Guard
Altele	Active pedestrians safety
Altele	Alarm system
Altele	Automatic air conditioning
Altele	Automatic lock when driving away
Altele	Blow-by heater
Altele	BMW gesture control
Altele	BMW Live Cockpit Professional
Altele	CO2 content
Altele	Comfort access system
Altele	ConnectedDrive Services
Altele	Connectedpackage Professional
Altele	Control LC
Altele	DAB tuner
Altele	EU-specific additional contents
Altele	exhaust emissions standard EU6D
Altele	Floor mats in velour
Altele	French / on-board documentation
Altele	Front passenger airbag deactivation
Altele	HiFi loudspeaker system
Altele	Ind.roof Rails High-gloss Shadow L
Altele	Individual High-gloss Satin Chrome
Altele	Individual Roof-lining Anthracite
Altele	Int.t.fin.alu.rhombicle D.h.t.f.pe.
Altele	Intelligent emergency call
Altele	Interior and exterior mirror package
Altele	Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function
Altele	Language version French

Altele	LED headlights
Altele	Locking wheel bolts
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M leather steering wheel
Altele	M Sport package
Altele	Oil service interval – 24 months/30,000 km
Altele	Parking Assistant
Altele	Refrigerant
Altele	Seat adjustment, electric, with memory
Altele	Seat heating for driver and front passenger
Altele	Shipping protection package
Altele	Siren, Beacon Lamp, Blue
Altele	Spec. Contr. Bluetooth/wifi Module
Altele	Speedometer with kilometer reading
Altele	Sport seats for driver and front passenger
Altele	Steptronic Sport transmission
Altele	Telephony with wireless charging
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure indicator
Altele	Vorbereitung Fahrerassistens I
Altele	Warning triangle
Altele	WiFi hotspot

Avertisment: Este posibil ca în unele cazuri dotările complete ale vehiculului să nu fie disponibile în sistem.

Notificări de rechemare

Fișe aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare Notificările de rechemare sunt declarate obligatorii de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța sau mediul sunt puse în pericol. De obicei, acestea presupun defecte de fabricație care devin evidente doar în timpul utilizării vehiculului, iar producătorul le remediază gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu prin sistemul RAPEX.

Aceste notificări au fost generate pe baza modelului, mărcii și anului de fabricație al vehiculului inspectat, nu pe baza codului VIN. Prin urmare, verificați cu atenție dacă notificările se aplică și vehiculului dumneavoastră. Vă recomandăm să verificați cu un dealer autorizat sau un service autorizat al mărcii dacă vehiculul a fost supus rechemărilor valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
electronic / fire	20. 02. 2026	Mai multe informații
injury / steering	06. 02. 2026	Mai multe informații
electronic / fire	09. 05. 2025	Mai multe informații

equipment / injury	12. 11. 2024	Mai multe informații
accident / steering	23. 12. 2023	Mai multe informații

Verificare culoare vehicul

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului corespunde cu cea declarată de producător. Dacă există diferențe, vehiculul poate fi revopsit din motive legitime, însă o schimbare de culoare poate indica și faptul că a fost implicat într-un accident grav sau că a fost furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Alpinweiß III – Cod L0300

Verificare securitate vehicul

Rezultatul inspecției indică dacă vehiculul are marcaje de securitate pe geamuri și este înregistrat în Sistemul OCIS. În cazul în care da, vă vom comunica codul de marcare și data înregistrării.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	25. 10. 2026
Marcajul geamurilor	NU

Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.