CARVERTICAL



KIA Sportage

U5YPV81HDPL090389

2023 | Benzină | Automată | SUV | Gri

Generat pe 07.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 17.076 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **12 fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

09.2026












Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Slovacia Ungaria Italia Cehia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 17.076 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 66.533 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.



Înregistrările odometrului	
04.2023	**15 km**
02.2024	**17.076 km**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Asigurată? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


Cel mai mare preț **163.047 RON**

Prețul mediu **137.104 RON**

Cel mai mic preț **101.834 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **KIA** | Model: **Sportage** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2023** | Piață: **România**



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	**152.661 RON**	119.333 RON	184.049 RON
2026	**137.104 RON**	101.834 RON	163.047 RON
2027	**131.437 RON**	97.624 RON	156.308 RON
2028	**95.248 RON**	70.746 RON	113.270 RON
2029	**93.081 RON**	69.135 RON	110.691 RON
2030	**90.913 RON**	67.524 RON	108.117 RON
2031	**83.476 RON**	62.002 RON	99.272 RON
2032	**77.590 RON**	57.630 RON	92.273 RON
2033	**68.199 RON**	50.653 RON	81.105 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -53% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2028, când vehiculul împlinește 5 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2027 sau a vârstei de 4 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Privire de ansamblu

Producător **KIA**	Model **Sportage**	Tip combustibil **Benzină**
An model **2023**	Variantă **Wagon**	An de fabricație **2023**

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **1,6 l**
Putere motor **132 kW (177 cp / 179 PS)**	Descriere motor **SPORTAGE 5 DOOR WAGON PHEV 1.6LT DOHC TCI/GDI 4WD 6 SPEED AUTOMATIC**	Denumirea transmisiei **1EC5(HEPTC2864663)**
Tipul propulsiei **Hibrid plug-in**		

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **SUV**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Culoare **Gri**

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

0101C3 **MODEL YEAR PACKAGE - 23MY**
Pachetul pentru anul de producție 2023

2111A2 **ENGINE GASKET - NON ASBESTOS**
Garnitură de motor fără azbest

2151A1 **ENG OIL LEVEL SENSOR - LIN TYPE**
Senzor de nivel al uleiului de motor de tip liniar

2331A1 **BALANCE SHAFT MODULE**
Modulul arborelui de echilibrare

2536A3 **EU+AUSTRALIA TYPE - FULL SYSTEM**
Sistem complet de infotainment specific pentru UE și Australia

2539A4 **BLOWER CONTROL TYPE - BLDC MOTOR PWM TYPE**
Tipul de comandă PWM a ventilatorului cu motor BLDC

2841A1 **EMISSION REGULATION - EURO 6D**
Reglementarea privind emisiile Euro 6D

2843B6 **EVAP. GAS CONTROL - EVAP. GAS CONTROL**
Sistem de control al emisiilor prin evaporare

2845A2 **O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D**
Diagnosticare la bord (OBD) – Sistemul EOBD

2921A4 **ENGINE COVER - FULL**
Capac complet pentru motor

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

3111F3 FUEL TANK - CAPACITY - 42 LITER

Capacitatea rezervorului de combustibil este de 42 de litri

3113A2 FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC

Materialul din care este fabricat rezervorul de combustibil din plastic

327AA1 ACCEL PEDAL - KICKDOWN MECHANISM

Pedală de accelerație cu mecanism de kickdown

3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)

Capacitate baterie 68 Ah (20 ore)

371CA1 BATTERY SAVER

Funcție de economisire a bateriei

371EA3 PHEV PACK

Baterie pentru vehicule electrice hibride plug-in

371FA1 INTERIOR LAMP - AUTOCUT

Lampă de interior cu funcție de oprire automată

3731A2 AMS - W/ MICOM

Sistem audio-multimedia cu MICOM

3741A1 CHARGING SYSTEM(INLET) - DOMESTIC TYPE

Sistem de încărcare de uz casnic (priză)

3742B6 OUTLET - GENERAL OR EUROPE (PLUG TYPE(E&F) * ICCB(12A))

Acest tip de priză este potrivit pentru uz general sau european, având o priză specifică și specificații ICCB.

3745A1 RESERVED CHARGING SYSTEM

Acest sistem este conceput pentru a asigura încărcarea vehiculului.

4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE

Sistem electronic de blocare a schimbătorului de viteze

4509A4 E-SHIFT FOR SBW

Comutator electronic pentru sistemul Shift-By-Wire

450AA2 W/ ATF WARMER

Încălzitor pentru lichidul de transmisie automată

4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE

Transmisie electronică de tip „la cerere”

5291XP AL WHEEL 7.5J * 19 - B TYPE

Jante din aliaj de 19 inci

5293JG 235 TIRE - 235/50 R19

Anvelope 235/50 R19

5294B1 TIRE SOURCE - MICHELIN

Anvelope Michelin

5297D1 TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)

Trusă temporară de mobilitate pentru anvelope (TMK)

529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE

Eticheta europeană privind presiunea în pneuri

529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE

Set de scule și etichetă pentru cric, conform standardelor europene

5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING

Tipul suspensiei față – MacPherson cu arc elicoidal

5412A7 S/ABSORBER TYPE - ADVANCED VALVE

Amortizor cu supapă de tip avansat

5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL

Tipul suspensiei spate – Multi-link standard

5512A7 S/ABSORBER TYPE - ADVANCED VALVE

Amortizor cu supapă de tip avansat

5611C3 4-SPOKE - LEATHER

Volan din piele cu 4 spițe

561AA1 W/ HEATED

Scaune încălzite

561BA1 WARNING SYSTEM - STEERING HAPTIC

Sistem haptic de avertizare la virare

5631A4 STEER'G COLUMN - MANUAL TILT & TELESCOPIC

Columna de direcție care poate fi reglată manual atât pe înălțime, cât și pe adâncime

5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED

Airbagul din partea șoferului este dezactivat

5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED

Airbagul din partea pasagerului este dezactivat

5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)

Airbag lateral pentru partea din față a toracelui

5695A1 CURTAIN A/BAG

Airbag lateral pentru partea din față a toracelui

5699A1 CTR SIDE AIR BAG - FR

Airbag lateral central față

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

569BE1 AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM
Etichetă pentru airbagul pasagerului cu pictogramă

569CA1 FR IMPACT SENSOR
Senzor de impact frontal

569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
Comutator pornire/oprire airbag pasager

569HA1 ROLLOVER SENSOR
Senzor de răsturnare

569MA1 SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR)
Senzor de impact lateral în montantul B

569NA1 SIDE IMPACT SENSOR (C-PILLAR)
Senzor de impact lateral în montantul C

569PA1 SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR)
Senzor de impact frontal pe partea șoferului

5711B2 MDPS-BLAC-RACK
Servodirecție electrică cu cremalieră neagră

5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
Frâne cu discuri față de 17 inch

5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
Frâne cu discuri spate de 16 inch

5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Sistem antiblocare a frânelor (ABS)

5893A1 MCB (MULTI COLLISION BRAKE)
Sistem de frânare pentru coliziuni multiple

5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Controlul electronic al stabilității (ESC)

5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Sistemul de asistență la frânare (BAS)

5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
Semnal de oprire de urgență (ESS)

5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
Sistem de asistență la stabilitatea remorcii

589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
Sistemul de control al frânării la coborâre (DBC)

589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Sistemul de control al stabilității vehiculului (VSM)

589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
Sistem de asistență la pornirea în pantă (HAC)

589PA1 OFFROAD DRIVING MODE
Modul de conducere offroad

5911C1 BRAKE BOOSTER - HYDRAULIC BOOSTER TYPE
Servomotor hidraulic pentru frâne

5971A4 PARKG BRK CONTROL-EPB
Sistem electronic de control al frânei de mână

6431A1 DASH INSULATOR
Izolator Dash

6501A1 HIGH GRADE
Echipamente de înaltă calitate

6521A1 TUNNEL INSULATOR
Izolator pentru tunel

6632A1 FENDER SIDE COVER
Capac lateral pentru aripă

6921D1 LICENSE PLATE - EUROPE TYPE
Tip de plăcuță de înmatriculare europeană

7931A1 FR DR CHECKER - SLIDER
Cursor pentru verificarea ușii de la intrare

7932A1 RR DR CHECKER - SLIDER
Cursor pentru dispozitivul de blocare a ușii din spate

8111A1 HOOD PANEL MATERIAL - STEEL
Materialul panoului capotei din oțel

8112A1 HOOD OPENING DEVICE - STAY ROD
Dispozitiv de deschidere a capotei cu tijă de fixare

811AA1 HOOD INSULATOR
Izolație pentru capotă

8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
Comanda de la volan pentru blocarea/deblocarea centralizată a ușilor

8133A1 SW ILLUMINATION
Funcția de iluminare a comutatorului

8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
Comandă manuală pentru mânerul interior al tuturor ușilor

8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
Încuietoare de siguranță pentru copii la ușa din spate

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK

Blocare automată a ușii cu senzor de viteză

813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG

Deblocarea automată a ușii prin detectarea impactului

813RA1 HOOD SWITCH

Comutator pentru capotă

8151A2 FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC

Materialul din care este fabricat capacul rezervorului de combustibil

8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC

Sistem electric de deschidere a capacului rezervorului

8153A1 FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR

Finisaj în culoarea caroseriei pentru capacul rezervorului

8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP

Tip hayon rabatabil

8172A1 TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL

Materialul panoului hayonului din oțel

8173A4 HEIGHT ADJUSTABLE POWER T/GATE SYSTEM

Sistem electric de deschidere a hayonului cu reglare pe înălțime

8175A2 TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC

Sistem electric de deschidere a hayonului

8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK

Blocarea/deblocarea centralizată a hayonului

817AB3 TAIL GATE FINISH'G - FORMED TYPE(PLASTIC)

Finisaj pentru hayon – tip profilat (din plastic)

817BA1 WINDOW TRIM

Ornamente pentru ferestre

8194S1 FOB KEY

Breloc

8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED

Pornire prin buton cu iluminare

819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM

Sistem de acces fără cheie cu alarmă

819HA1 SMART KEY-FR DR

Cheie inteligentă pentru ușa de la intrare

819RA1 SMART TRUNK OR T/GATE

Sistem inteligent pentru portbagaj sau hayon

819SA1 REMOTE START

Funcție de pornire de la distanță

819VA1 MOTION SENSOR

Senzor de mișcare

8221A5 DR FRAME MLDG - DARK SATIN FINISH

Moldură pentru ramă Dr cu finisaj satinat închis

8223A8 DR BELT LINE MLD'G - SATIN FINISH

Molduri pentru linia de talie a ușilor cu finisaj satinat

8225A2 DR FRAME GARNISH - BLACK(GLOSSY)

Ornament lucios negru pentru toc de ușă

8231B1 FORMED TYPE - STD

Tip standard profilat

8232B1 UPR TRIM FINISH'G - TPO FR (THERMO PLASTIC OLEFIN)

Finisaj din olefină termoplastică pentru garnitura superioară

8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER

Ornament central din piele artificială

8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE

Buzunar pentru hărți la ușa de intrare, fără material cu puf

8236B1 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER+REAL STITCH

Husă pentru cotieră din piele artificială cu cusături autentice

823UC5 UPR GARNISH - PAD PRINT

Ornament superior pentru tampografie

8241A2 FR DR GLASS - TINTED

Geam fumuriu la ușa din față

8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY

Geamuri fumurii la ușile din spate

824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY

Geamuri electrice cu deschidere/închidere automată și funcție de siguranță pentru partea șoferului

824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY

Geamuri electrice cu deschidere/închidere automată, prevăzute cu dispozitiv de siguranță pe partea pasagerului

824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO

Geam electric pentru ușa din spate (altă decât cea a șoferului)

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

824HA5 P/WINDOW ILLUMINATION - MAIN & AST & RR
Iluminarea geamurilor electrice principale, laterale și din spate

8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
Finisaj în culoarea caroseriei

8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
Finisaj metalizat pentru manetă

826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
Iluminare pentru buzunarul ușii

82A5A1 MAP POCKET-FR DR
Buzunar pentru hărți pe ușa din față

82A7A1 MAP POCKET-RR DR
Buzunar pentru hărți pe ușa din spate

82A8A1 LWR TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)
Ornament inferior din plastic fără acoperire

82CAA3 DOOR TRIM LEVEL - LEVEL 3
Nivelul 3: Garnitură pentru ușă

8401A1 CTR FLR UNDER COVER - FULL
Parcare acoperită în centrul orașului

8412A1 FENDER INSULATOR
Izolator de aripă

8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE
Raft plat pentru torpedou

842BA5 FOOT REST TYPE - PVC
Suport pentru picioare din PVC

8451A1 GLOVE BOX - W/O LOCK
Torpedou fără încuietoare

8452A2 GLOVE BOX - W/ DAMPER
Compartimentul pentru mănuși cu amortizor

845BA1 GLOVE BOX FUNCTION - W/ ILLUM
Torpedou cu iluminare

846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
Cotieră standard cu compartiment de depozitare (1 DIN)

846EB1 POWER OUTLET - 1EA
1 priză de curent

8471C2 TPU PSM + REAL STITCH
Sistem multimedia cu ecran tactil și detalii care imită cusăturile

847NA1 MOOD LAMP
Iluminat ambiental de atmosferă

8481C3 GRAIN - METAL PAINT + PAD PRINT
Textură metalică cu imprimare tampon

8491A1 CTR FACIA PNL
Panoul central al tabloului de bord

84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
Husă din piele artificială pentru cotieră

84GBA1 HEATER CONTROL KNOB
Butonul de reglare a încălzirii

84M2A1 BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL
Panou superior al consolei, negru, cu finisaj lucios

84M5A1 CTR FACIA PNL
Panoul central al consolei

84MTA1 P/WINDOW SW PNL
Panou de comenzi pentru geamurile electrice

8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
Echipat cu oglindă cromatică electrică (ECM)

8521A1 MATERIAL - VINYL
Material vinilic

8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Oglindă cosmetică din sticlă

8523A1 MATERIAL - VINYL
Material vinilic

852AA1 TICKET HOLDER
Deținătorul biletului

852BA1 VANITY MIRROR COVER
Husă pentru oglinda cosmetică

852DA1 ILLUMINATED
Oglindă cosmetică cu iluminare

852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
Parasolar glisant

852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Oglindă cosmetică din sticlă

852HA1 VANITY MIRROR COVER
Husă pentru oglinda cosmetică

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

852KA1 ILLUMINATED
Oglindă cosmetică cu iluminare

852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
Parasolar glisant

8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
Garnitură de acoperiș din material textil standard

8532A1 FR - 1 EA
Față - câte 1 bucată

853AA2 RR - 2 EA
Spate - câte 2 bucăți

853JA1 RR - 1 EA
Un scaun din spate

8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
Partea laterală a bagajului din plastic

8573A3 FLOOR - N/PUNCH
Pardoseală fără găuri perforate

8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH
Spătarul scaunului fără orificii perforate

8578A1 LUGGAGE NET HOOK
Cârlig pentru plasa de bagaje

857FA1 LUGGAGE SIDE LH
Spațiu de depozitare în compartimentul pentru bagaje din partea stângă

857IA1 LUGGAGE SCREEN
Ecran pentru bagaje

857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY
Spațiul pentru bagaje de sub platforma de încărcare

858AA1 A PILLAR - STD
Stâlpul A standard

858BA1 B PILLAR - STD
Stâlpul B standard

858CA1 C PILLAR - STD
Stâlp C standard

858RA1 DR SCUFF - STD
Placă de protecție standard pentru șofer

858SA1 STEP PLATE
Placă de sprijin

8611B1 W/S GLASS TYPE - TINTED (W/O S/BAND)
Geamul parbrizului este de tip colorat, fără bandă de protecție solară.

8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
Moldură neagră pentru parbriz

8631AA A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
Vopsea neagră lucioasă, tip A

863CA2 GRADE - GLS
Material pentru sticlă

8641A1 TOWING HOOK
Cârlig de remorcare

8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
Cârlig de fixare

8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
Tratament anticoroziv

8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
Plăcuță de identificare europeană „E”

864EA1 VIN LABEL - VIN
Etichetă de vin

864HA1 VIN LABEL-ANTI THEFT
Etichetă antifurt cu numărul de identificare al vehiculului (VIN)

8651B1 TYPE - 2.5 MILE
Anvelopă pentru trasee de 2,5 mile

8652B3 COLOR - BODY COLOR + BLACK
Culoarea caroseriei cu accente negre

8653A9 MLDG - MATT CR COAT'G
Acoperire cromată mată pe elementele de finisaj

8656A1 FR L/PLATE HORIZONTAL SIZE - LONG SIZE
Suport pentru plăcuța de înmatriculare față, model lung

865EA2 FR BUMPER LIP - W/
Spată pentru bara de protecție față cu finisaj

865HA1 RR UNDER COVER
Partea din spate, sub capac

865LA1 AAF LOWER - A TYPE
AAF inferior – tip A

865PA1 AAF UPPER - A TYPE
Suspensie față pentru brațul superior – Tip A

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

8665A6 RR SKID PLATE - SILVER PAINT(B TYPE)
Placă de protecție spate vopsită argintiu – Tip B

8672A1 ROOF RACK
Raft de acoperiș

8692A1 COVERING - FULL COVER
Acoperire completă pentru roată

869AA1 MATERAIL - STD
Material standard

869BA3 MATERIAL - PET FELT
material din pâslă PET

86A2A1 ACOUSTIC FILM
Folie acustică

8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
Geam cu iluminare din spate și protecție a vieții private, cu încălzire

871BA1 RR HEATED W/ TIMER
Spoiler spate încălzit cu temporizator

8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
Spoiler spate de tip A cu HMSL

8723A2 LENS TYPE - LED
Tip lentilă LED

8725A1 MLD'G-ROOF - BLACK
Mucegai negru pentru acoperiș

8731B5 MLD'G - HIGH GLOSSY
Finisaj lucios pe muluri

8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
Oglinză laterală pasager cu încălzire electrică

8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
Oglinda laterală din partea șoferului, cu încălzire electrică și unghi larg de vizibilitate

8765A2 COLOR - BODY COLOR
Oglinză laterală în culoarea caroseriei

876KA1 BLIND SPOT DETECTION
Sistem de detectare a unghiului mort

876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
Comandă electrică de pliere

876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
Lampa de semnalizare laterală a oglinzii exterioare

8772B2 MLD'G-S/SILL - NATURAL COLOR
Plinte de culoare naturală

8775A8 GARNISH-SIDE - MATT CR COAT'G
Acoperire cromată mată pe ornamentul lateral

877BA1 RR DEFLECTOR
Deflector spate

877FA1 WHL ARCH MLDG
Moldură pentru arcul roții

8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
Geamuri fumurii la geamurile laterale din spate

87A2A1 MIRROR - O/SIDE W/CAMERA
Oglinză laterală cu cameră integrată

8811B3 CLOTH - L/CLOTH(CLOTH+LEATHER)
Combinație de țesătură și piele

8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
Tetiere reglabile – sus/jos

8824A2 DOUBLE RECLIN'G
Scaune cu dublă înclinare

8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
Dispozitiv de reglare a pompei

8827A1 POWER SEAT
Scaune reglabile electric

8828A6 POWER(MECHANICAL TYPE)
Puterea mecanică

882CA1 HEAD REST - HEAD REST PLASTIC COVER
Husă din plastic pentru tetieră

8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
Panou spate al scaunului cu buzunar

8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
Încălzitor de scaun în 3 trepte

8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
Tetiere reglabile – sus/jos

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
Dispozitiv de reglare a înălțimii scaunului

885EA2 DOUBLE RECLIN'G
Scaune cu dublă înclinare

885UA1 HEAD REST - HEAD REST PLASTIC COVER
Husă din plastic pentru tetieră

8862A2 POWER SEAT
Scaune reglabile electric

886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
Spătar cu panou și buzunar

8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
Încălzitor de scaun în 3 trepte

8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
Centura de siguranță ELR pe partea șoferului

8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
Centura de siguranță ELR pe partea pasagerului

8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Dispozitive de pretensionare cu retragere de tip electric

8889A1 SEAT BELT REMINDER
Memento centură de siguranță

888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Dispozitive de pretensionare de tip electric

888DA1 SEAT BELT REMINDER
Memento centură de siguranță

888EA1 LOAD LIMITER
Limitator de sarcină

888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
Reglarea înălțimii centurii de siguranță

888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
Reglarea înălțimii centurii de siguranță

889MA1 LOAD LIMITER
Limitator de sarcină

8912H1 4:2:4 FOLD'G DOWN
Configurație scaune rabatabile 4:2:4

8917B1 HEAD REST - LH - UP/DOWN
Tetieră reglabilă pentru partea stângă

8918B1 HEAD REST - RH - UP/DOWN
Tetieră reglabilă pentru partea dreaptă

8919B1 HEAD REST - CTR - UP/DOWN
Tetieră reglabilă pentru locul din mijloc

8922A2 DOUBLE RECLIN'G
Scaune cu dublă înclinare

892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
Suportul superior de fixare

892GA1 LWR ANCHOR
Ancoră inferioară

892WB3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
Încălzitor de scaun cu reglare intensitate (mare/mică) și comenzi cu butoane

8981A4 SIDE - ELR
Centuri de siguranță laterale ELR

8982A4 CTR - ELR
Centura de siguranță centrală ELR

898AA1 RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT)
Al doilea pretensionator al retractorului centurii de siguranță

898DA1 LOAD LIMITER
Limitator de sarcină

898JA1 S/BELT REMINDER
Memento centură de siguranță

89C1A1 DRINK HOLDER
Suport pentru pahar

89E4A1 REMOTE FOLD'G
Pliere de la distanță

9118A1 CTM TYPE (W/ RETRACTABLE TOW BAR)
Model CTM cu cârlig de remorcare retractabil

915AA1 HEAD LAMP LOW
Faruri de întâlnire

915CA1 STOP LAMP
Stop

915EA1 T/SIG LAMP
Lampa de semnalizare a virajelor

915VA1 NETWORK MANAGEMENT
Gestionarea rețelei

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

915WA1 NETWORK SECURITY
Securitatea rețelelor

9211P2 PROJECTION - LOW BEAM + HIGH BEAM
Acest vehicul este echipat cu faruri cu proiecție care oferă atât lumina de întâlnire, cât și lumina de drum, pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte.

9212C1 LOW BEAM - LED
Faruri cu LED-uri pentru faza scurtă

9213B4 DRL - DEDICATED LED TYPE
Lămpi de zi cu LED-uri dedicate

9217A5 LIGHTING FUNCTION - INTELLIGENT FRONT LIGHTING SYSTEM
Sistem inteligent de iluminare față pentru o vizibilitate îmbunătățită

921AC2 HIGH BEAM - LED
Faruri cu LED-uri pentru faza lungă

921BB2 LEVELING DEVICE - AUTO(STATIC)
Dispozitiv de nivelare automată pentru vehicul

921NA1 DRL TYPE - INTEGRATED - HEADLAMP
Lumini de poziție integrate în faruri

921PA1 POSITION LAMP TYPE - INTEGRATED - HEADLAMP
Lămpi de poziție integrate în faruri

921QB1 LIGHTING SOURCE - LED (INDIRECTION TYPE)
Sursă de iluminat cu LED de tip indirect

921WA1 AUTO LIGHT CONTROL
Control automat al iluminatului

9221H1 FR FOG LAMP - MFR
Far de ceață față furnizat de producător

9222H2 RR FOG LAMP - SEPARATED
Lampă de ceață spate separată

9225B1 FR FOG LAMP LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
Faruri de ceață față cu tehnologie LED eficientă din punct de vedere energetic

9226A1 LIGHTING SOURCE - BULB
Bec pentru lampa de ceață spate

9231C1 FR T/SIG LAMP - INTEGRATED - HEADLAMP
Semnalizator de direcție frontal integrat în far

9236B1 FR T/SIG LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
Lumini de semnalizare față cu LED

9237A1 RR T/SIG TYPE - INTEGRATED - RR COMBI
Lămpi spate combinate integrate de poziție și semnalizare

9238B1 RR T/SIG LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
Lumini de semnalizare spate cu LED

9241B2 RR COMBI LAMP - SEPARATED (INSIDE & OUTSIDE)
Lămpi combinate spate separate pentru interior și exterior

9242B2 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
Sursă de iluminat cu LED

9248A2 RR R/R TYPE - SEPARATED
Tip reflector spate separat

9249A1 BACK UP TYPE - INTEGRATED - RR COMBI
Lămpi de mers înapoi integrate în blocul optic spate

924AB1 BACK UP LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
Iluminare de rezervă cu LED

9251A2 LICENSE PLATE TYPE - DUAL LAMP
Tip cu două lămpi pentru plăcuța de înmatriculare

9252C1 LIGHTING SOURCE - BULB
Sursă de lumină cu bec

9263A2 DR COURTESY FR - REFLECTOR
Reflector de curtoazie pentru ușa de la intrare

9271A4 HMSL TYPE - RR SPOILER
Lampă de stop amplasată sus pe spoilerul spate

9272B1 HMSL LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
Lampă de frână LED montată în partea superioară

9281C1 ROOM LAMP - 1 BULB
Lampă de cameră cu un singur bec

9285B1 MAP LIGHT SOURCE - BULB
Sursă de lumină pentru lampa de bord

9287C1 LUGGAGE LAMP TYPE - BULB
Lampă tip bec pentru bagaje

928CC2 LOCATION - 2 ROWS SEAT
Poziția scaunului din al doilea rând

9295B1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
Tip standard de consolă suspendată

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

9401G5 CLUSTER TYPE - INTEGRATED DISPLAY 12.3"TFT LCD(CLU)+12.3"TFT LCD

Ecran TFT LCD integrat de 12,3 inci pentru tabloul de bord

9402A1 SPEEDOMETER

Vitezometru

940BA1 TACHOMETER

Tachimetru

940CA1 FUEL

Indicator de combustibil

940DA1 WATER TEMP.

Indicatorul de temperatură a apei din motor

940EA1 LCD ODO/TRIP METER

Contor de kilometri/contor parțial LCD

940JA1 4WD LOCKING

Tracțiune integrală cu blocare

940KA1 4WD

Tracțiune integrală

9451A1 TYPE - DIGITAL

Vitezometru digital

9491A1 RHEOSTAT

Rezistor variabil

94C1A1 A/T POSITION INDICATOR

Indicator de poziție al cutiei de viteze automate

94C6A1 DIRECTION INDICATOR

Indicator de direcție

94C7A1 OIL PRESSURE

Manometru pentru presiunea uleiului

94C8A1 BRAKE OIL

Indicator de nivel al lichidului de frână

94C9A1 PARK'G BRAKE

Avertisment privind frâna de mână

94D0A1 DR AJAR - DR AJAR

Avertisment privind ușa întredeschisă

94D1A1 BATTERY CHARGE

Indicator de încărcare a bateriei

94D2A1 HIGH BEAM

Indicator pentru faza lungă

94D3A1 LOW BEAM

Indicator pentru faza scurtă

94D4A1 LOW FUEL

Avertisment privind nivelul scăzut al combustibilului

94D5A1 RR FOG LAMP

Lampă de ceață spate

94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN

Avertisment privind capacul portbagajului deschis

94D9A1 CHECK ENGINE

Lampa de avertizare a motorului

94E3A1 SEAT BELT

Avertisment privind centura de siguranță

94E5A1 A.B.S

Avertisment privind sistemul de frânare antiblocare (ABS)

94E6A1 A/BAG

Avertisment privind airbagul

94F2A1 E.C.S - AUTO

Climatizare electronică - automată

94F3A1 CRUISE CONTROL

Sistem de control al vitezei de croazieră

94F4A1 SET CONTROL

Mecanism de reglare

94G0A1 LOW WASHER FLUID

Indicator de nivel scăzut al lichidului de spălare a parbrizului

94H6A1 IMMOBILIZER

Sistem de imobilizare

94H7A1 MDPS

Servodirecție electrică (MDPS)

94H8A1 ENG OIL LEVEL

Senzor de nivel al uleiului de motor

94H9A1 E.S.C

Avertisment privind sistemul electronic de control al stabilității (ESC)

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

94J0A1 E.S.C OFF

ESC (Control electronic al stabilității) dezactivat

94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)

Sistem de control al frânării la coborâre

94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICATOR

Indicatorul TPMS (Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope)

94K7A1 A/T HOLD

Funcția de menținere a vitezei la transmisia automată

94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH

Tipul vitezometrului în km/h

94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C

Unitatea de măsură a temperaturii în grade Celsius

94V1A1 KEY OUT

Avertisment privind scoaterea cheii

94X3A1 EPB

Frână de parcare electrică

94X5A1 SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE

Limitator de viteză cu afișaj

94X8A1 READY

Gata de drum

94X9A1 ACTIVE ECO

Funcție ecologică activă

94XBA1 EV BATTERY CHARGE IND

Indicator de încărcare a bateriei vehiculului electric

94XDA1 EV MODE

Modul vehicul electric

94XFA1 LED HEAD LAMP

Faruri cu LED

94XGA1 SPORTS INDICATOR

Indicatorul modului sport

9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE

Sistem de control automat al iluminatului – 1 treaptă

9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)

Modulul de comandă a caroseriei (BCM - ETACS)

9542A1 IMMOBILIZER

Sistem de imobilizare

9549A1 B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE

Etichetă în limba engleză pentru sistem de alarmă antiefracție

9552E1 BLUETOOTH

Conectivitate Bluetooth

9556A1 WIRELESS CHARGING (FR)

Încărcare wireless pentru partea din față

956AA1 FRONT RADAR

Sistem radar frontal

956EA1 REAR CORNER RADAR

Sistem radar pentru colțul din spate

956GA1 FRONT VIEW CAMERA

Sistem de camere cu vedere frontală

956MB1 SURROUND VIEW CAMERA

Cameră cu vedere panoramică pentru o vizibilitate îmbunătățită

956NA2 FRONT ULTRASONIC (X4)

Senzori ultrasonici frontali (x4)

956OA1 FRONT SIDE ULTRASONIC

Senzori cu ultrasunete frontali

956PA1 REAR SIDE ULTRASONIC

Senzori ultrasonici laterali spate

956QA1 REAR ULTRASONIC

Senzori ultrasonici spate

9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope High Line

957NA2 REAR OCCUPANT ALERT (W/O SENSOR)

Sistem de avertizare pentru pasagerii din spate fără senzor

958CA2 BVM

Monitor pentru unghiul mort

958FD1 ISLA

Asistență inteligentă pentru limitarea vitezei

958GA1 MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSSIT) - MSLA

Asistență manuală pentru limitarea vitezei (MSLA)

958JB3 CAR/PED/CYC

Avertizare privind prezența autovehiculelor, pietonilor și bicicliștilor

958LA1 TURNING

Funcție de rotire

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

958OB1 BCA
Sistem de prevenire a coliziunilor în unghiul mort

958QA1 SEA (SAFE EXIT ASSIST) - SEW
Asistență la ieșirea în siguranță cu tehnologia SEW

958VB2 L/R (LINE/ROAD-EDGE)
Sistem de recunoaștere a liniei/marginii drumului

958XA1 DAW
Avertisment privind atenția șoferului

959AB2 W/ S&G (WITH STOP AND GO)
Sistemul „Stop and Go”

959CA4 NSCC (NAVIGATION-BASED SCC) - C (CURVE)
NSCC (SCC bazat pe navigație) - C (Curbă)

959EA1 LFA
Asistență la menținerea benzii de circulație

959GA1 HDA
HDA

959KA1 R
Senzori de parcare spate

959NB1 SVM
Monitor cu vedere panoramică

959PB1 RCCA
Sistem de prevenire a coliziunilor cu vehiculele care traversează din spate

959RD1 RSPA (ENTRY)
Sistem RSPA cu funcționalitate de acces

9611ZE AVN STD
Sistem standard de navigație audio-video (AVN)

9615A8 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K(EUROPE)
Vibrații de frecvență radio cu AM/FM

9618A4 USB
Conectivitate USB

961GA1 VIRTUAL ENGINE SOUND SYSTEM
Sistem virtual de reproducere a sunetului motorului

961LA2 MEDIA INPUT - MEDIA INPUT(AVN)
Intrări media pentru audio/video/navigare

961NTY AVN STD(RADIO+MEDIA+NAVI) - 12.3 EXT LCD+RDS+DAB+TMS
Sistem standard de navigație audio-video cu ecran LCD extern de 12,3 inci

961PA1 USB CHARGER-FRONT TRAY - 1PORT
Încărcător USB în compartimentul frontal (1 port)

961SA3 USB CHARGER-SEAT - 1PORT(2EA)
Încărcător USB pentru scaun cu 1 port (2 porturi în total)

961UA2 MIC - 2 MIC
Configurație cu două microfoane

9620E2 ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK FIN COMBI
Antenă radio combinată cu aripioare de rechin

9623A2 ANTENNA C/PAD TYPE - ANTENNA-C/PAD LTE
Antenă de tip C/pad - Antenă LTE C/pad

9636A2 SUB WOOFER - DUAL VOICE COIL
Subwoofer cu bobină mobilă dublă

963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
Amplasarea difuzorului de la ușa de intrare – Informații generale

963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER - FR
Amplasarea difuzorului central din față

963MA1 SPEAKER LOCATION TWEETER - QUADRANT INR COVER
Amplasarea difuzorului în cadran, cu un capac INR pentru tweeter

963VA9 SPEAKER BRAND - HARMAN/KARDON
Marca de difuzoare Harman/Kardon

963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
Amplificator pentru audio extern

963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW - GENERAL
Amplasarea difuzorului inferior al ușii din spate (în general)

9655C1 ECALL - EUROPE
Sistemul european de apeluri de urgență

965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Afișajul nivelului de combustibil rămas (D.T.E)

965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Afișarea consumului mediu de combustibil

965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Afișarea vitezei medii a vehiculului

965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
Afișarea timpului scurs

965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
Afișarea instantanee a consumului de combustibil

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
Afișajul temperaturii exterioare

965TA1 DRIVE MODE SELECT
Selectarea modului de conducere

9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
Claxon dublu de tip cochilie

967AA1 AUDIO REMO.
Telecomandă audio

967EA1 BLUE TOOTH REMO
Telecomandă Bluetooth

967FA2 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO (W/CUSTOM)
Sistem de recunoaștere vocală la distanță cu opțiuni de personalizare

967KA1 PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE
Comandă de schimbare a vitezelor cu padele – tip manetă

9681A1 SEAT BELT
Memento centură de siguranță

9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
Funcția filtrului de aer

9719A2 HVAC TYPE - 3 ZONE SYSTEM
Sistem HVAC cu 3 zone

971DA1 PTC HEATER_INT TYPE (GASOLINE)
Încălzitor PTC pentru motor pe benzină

972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
Sistem de dezaburire a parbrizului

9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
Conducte de încălzire spate pentru scaunele din al doilea rând

974AA1 CONSOLE A/VENT
Gura de aerisire a consolei

9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
Sistem dublu de climatizare complet automat cu răcitor frontal

9763A1 DOUBLE PIPE IHX
Țeavă dublă IHX

9768A2 REFRIGERATOR - ALTERNATIVE
Frigider alternativ

979EB2 COMPRESSOR - ELECTRIC COMPRESSOR (W/ OIL-SEPARATOR)
Compresor electric cu separator de ulei

9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
Ștergătoare de parbriz cu viteză variabilă intermitentă

9815A1 RAIN SENSOR
Senzor de ploaie

9819A2 BLADE TYPE - HYBRID
Lame de ștergătoare de parbriz de tip hibrid

981AA1 FR WIPER - 2 SPEED
Ștergătoare de parbriz cu 2 viteze

9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
Duza pentru spălătorul cu pulverizare

9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Funcția senzorului de nivel al lichidului de spălare a parbrizului

9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ștergător spate intermitent cu viteză fixă

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

04.2023 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

09.2026 Lituania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

+44 **Surse de date**
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**
  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- [ ] **Fă un test de conducere**
  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- [ ] **Compară cu mașini similare**
  Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
  - [ ] Compară prețurile
  - [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
  - [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.